



Samsø Driftsselskab ApS
Museumsvej 1, 8305 Samsø

Tlf. +45 87923004 Mobil 20131864

E-mail erg@lmo.dk

CVR nr. 10 09 91 29

Tranebjerg, den 01.12.2015

Pressemeddelelse Samsø Havvind

Havari mølleparken ved Paludan Flak.

Lørdag den 28.11 blev vindmølle nr. 7 (Bonus 2,3 MW) ramt af et alvorligt havari.

Møllehus med nav og vinger er brækket af mølletårnet og er styrtet i havet. Kun en knækket vingspids rager op over havoverfladen.

Bruddet er sket ved tårnflangen øverst på tårnsektionen.

Der var ikke personer i eller i nærheden af møllen på ulykkestidspunktet.

Havariet er sandsynligvis sket kl. 9.40, hvor Overvågningen i Brande har mistet teleforbindelsen til møllen.

Dette resulterede i et rutinemæssigt serviceudkald senere på formiddagen, hvor der var forventet en simpel opgave med reetablering af forbindelsen til møllen.

Da servicebåden 2 timer senere kom fri af Vesborg kunne det imidlertid konstateres, at fejlmeldingen var af et langt alvorligere omfang.

Årsagen til havariet er p.t. uafklaret, og kan først endeligt fastlægges når møllen er bjærget.

Møllen anses for totalskadet idet vingerne i forbindelse med faldet har forårsaget alvorlige skader på tårnsektionen.

Havariet er anmeldt til forsikringsselskabet Codan, men afklaring af forsikringsdækning må afvente den endelige havarirapport.

De resterende 9 møller har midlertidigt været ude af drift siden havariet. Der vil i dag ske inspektion af tårnflange og bolte i alle resterende møller, og det forventes at møllerne kan idriftsættes i løbet af dagen.

Hændelsen er indberettet til relevante myndigheder – SOK, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

Jørgen Tranberg
4013 2623